



- (A) SKLEPIENIE - MUR MIESZANY  
- STAN ŚREDNI (ZARYSOWANIA)
- (B) STROP DREWNIANY BELKOWY  
- BELKI 12x18 cm - STAN BARDZO ZŁY  
- PODSUFITKA Z DESEK 2,5 cm - STAN BARDZO ZŁY
- (C) NADPROŻE CEGLANE - STAN ZŁY  
- (PĘKNIĘCIE ok. 0,4 cm)
- (D) NADPROŻA CEGLANE - STAN DOBRY I ŚREDNI  
- (ZARYSOWANIA ok. 0,1 cm)
- (E) NADPROŻE CEGLANE WZMOCNIONE  
BELKAMI STALOWYMI - STAN DOBRY  
PĘKNIĘCIA MURU, SCIAN I SKLEPIENIA  
0,1

Temat			PROJEKT REMONTU LOKALU UŻYTKOWEGO I MIESZKALNEGO NR 7, W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 14 W LUBLINIE
Tytuł rysunku			RZUT
Branża	architektura	Podpis	Skala
Projektant:	mgr inż. arch. MARGIN TATAR upr. bud. nr 122/LBOKK/2014		1:50
			Nr rys.
			I/2